

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ F5 Link Controller (Load Balance Link) ระยะเวลา 1 ปี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 420,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 11 มิ.ย. 2557
 เป็นเงิน 353,100.- บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1 นายบุญลักษณ์ ฉวีวงศ์วิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - 5.2 นายวันชัย เทพพิชัยยานนท์ ผู้บริหารส่วนบริการและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - 5.3 นางอุรสา พงษ์เสวี ผู้บริหารส่วนจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ




ผนวก 1

เงื่อนไขการให้บริการ / ข้อกำหนดในการเสนอราคา การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ F5 Link Controller

ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาและรายละเอียดการให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ F5 Link Controller จำนวน 1 ระบบ เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558) ตามเงื่อนไขการให้บริการ ดังต่อไปนี้

1. เงื่อนไขการให้บริการ

- 1.1 ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถรับแจ้งเหตุขัดข้อง และให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ F5 Link Controller ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
- 1.2 ต้องติดต่อกลับ ชสน. ภายใน 4 ชั่วโมง นับจากได้รับแจ้งเหตุความชำรุดบกพร่องหรือเหตุขัดข้องของอุปกรณ์ F5 Link Controller จาก ชสน.
- 1.3 กรณีที่อุปกรณ์ F5 Link Controller เกิดเหตุขัดข้อง หรือชำรุดบกพร่อง และไม่สามารถแก้ไขปัญหามาทางโทรศัพท์ได้ ต้องเข้ามาให้บริการตรวจสอบ แก้ไขปัญหา ณ สถานที่ติดตั้ง (Onsite Service) ให้แล้วเสร็จและใช้งานได้มีประสิทธิภาพเป็นปกติภายใน 8 ชั่วโมง นับจากได้รับแจ้งจาก ชสน.
- 1.4 หากอุปกรณ์ F5 Link Controller เกิดความชำรุดบกพร่อง และจำเป็นต้องแก้ไขความชำรุดบกพร่องภายนอกสถานที่ติดตั้ง หรือจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ ผู้เสนอราคาต้องจัดหาอุปกรณ์ ที่มีคุณลักษณะเหมือนกันหรือดีกว่า อุปกรณ์ที่ชำรุดบกพร่อง ให้ ชสน. ใช้งานในระหว่างการดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่อง หรือใช้แทนอุปกรณ์ที่ชำรุดบกพร่อง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนดเวลาการแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ F5 Link Controller ดังกล่าวข้างต้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- 1.5 ผู้เสนอราคาจะต้องนำส่งรายละเอียดและขั้นตอนการแก้ไขปัญหา เหตุขัดข้อง และ/หรือความชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ F5 Link Controller อย่างละเอียดให้แก่ ชสน. ในทันที ที่สามารถดำเนินการได้ และผู้เสนอราคาตกลงเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าดำเนินการทั้งจำนวน



1.6 ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ F5 Link Controller (Preventive Maintenance) ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดและขั้นตอนการตรวจเช็ค รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อรถสน. เป็นลายลักษณ์อักษร ทุกครั้งที่ให้บริการ

ครั้งที่ 1 ภายในเดือนกรกฎาคม 2557

ครั้งที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 2557

ครั้งที่ 3 ภายในเดือนมกราคม 2558

ครั้งที่ 4 ภายในเดือนเมษายน 2558

2. ข้อกำหนดในการเสนอราคา

2.1 ต้องเสนอราคาการให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ F5 Link Controller เป็นสกุลเงินบาท โดยเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2.2 ต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับตั้งแต่วันยื่นเอกสารเสนอราคา และผู้เสนอราคา จะถอนการเสนอราคามีได้

