

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใข้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์และสิทธิ์การใช้งาน Firewall Extranet Zone

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,300,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)


4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) /วันที่..... **27 พ.ย. 2566**


เป็นเงิน 1,115,073.75 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)


5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นายประสิทธิ์ แซ่เป้ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
/ฝ่าย ปส.

6.2 นางสาววิลาสินี คำเพ็ง ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย 
/ฝ่าย ปส.

6.3 นายวิสิฐ ตริวัฒน์เวศย์ ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนบริหารงานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
/ฝ่าย ปส.

ผนวก 1

ขอบเขตการดำเนินงาน

การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์และสิทธิ์การใช้งาน Firewall Extranet Zone

1. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอบริการการจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์และสิทธิ์การใช้งาน Firewall Extranet Zone ตามขอบเขตงานที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 1.1 ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์และช่องทางอื่น เพื่อบริการให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม และให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ Firewall ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 - 1.2 กรณีที่อุปกรณ์ Firewall และ/หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ Firewall เกิดเหตุขัดข้องหรือชำรุดบกพร่องจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ และธนาคารได้แจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงเหตุขัดข้องดังกล่าวแล้ว หากผู้ให้บริการไม่สามารถแก้ไขปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ และ/หรือช่องทางอื่นได้ ผู้ให้บริการต้องเข้ามาให้บริการตรวจสอบแก้ไขปัญหา ณ สถานที่ติดตั้ง (Onsite Service) ให้แล้วเสร็จภายใน 4 ชั่วโมง นับจากได้รับแจ้งจากธนาคาร
 - 1.3 หากอุปกรณ์ Firewall และ/หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ Firewall เกิดความชำรุดบกพร่องและจำเป็นต้องแก้ไขความชำรุดบกพร่องภายนอกสถานที่ติดตั้ง หรือจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ ผู้ให้บริการต้องจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่า อุปกรณ์ที่ชำรุดบกพร่องให้ธนาคารใช้งาน ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือใช้แทนอุปกรณ์ที่ชำรุดบกพร่อง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนดเวลาการแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
 - 1.4 ต้องนำส่งรายละเอียดและขั้นตอนการแก้ไขปัญหา เหตุขัดข้อง และ/หรือความชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ Firewall อย่างละเอียดให้แก่ธนาคารภายใน 15 วัน นับจากวันที่แก้ไขปัญหาความชำรุดบกพร่องแล้วเสร็จ และผู้ให้บริการตกลงเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าดำเนินการทั้งจำนวน
 - 1.5 ต้องดำเนินการ Review Policy Firewall / Best Practice Assessment เพื่อความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - 1.6 ในกรณีที่มีการร้องขอให้ดำเนินการ Configure Firewall ทางผู้ให้บริการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่มีการร้องขอ
 - 1.7 ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall (Preventive Maintenance) ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดและขั้นตอนการตรวจเช็ค รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งที่ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องแจ้งกำหนด วันเวลาที่แน่นอนก่อนการเข้ามาให้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ดังนี้

ครั้งที่ 1	ภายในเดือนมกราคม	2567
ครั้งที่ 2	ภายในเดือนเมษายน	2567
ครั้งที่ 3	ภายในเดือนกรกฎาคม	2567
ครั้งที่ 4	ภายในเดือนตุลาคม	2567